

Grundlagen

- Leerstehendes Bauernhaus in Waldbröl Neuenhähnen
- Für die Region prägende Fachwerkbauweise
- Ortschaft mit ca. 8 Einwohnern am Rand des Waldgebietes Nutscheid
- Einkaufsmöglichkeiten per Auto in 10 Minuten erreichbar
- Bahnhof ca. 15 Minuten entfernt
- 50 Minuten bis Köln/Bonn












Lage



- Obergeschoss mit Wohnung und Zugang zum Heuboden
- Aussen- und Innenwände aus historischem Fachwerk mit Balkendecken
- Abgängige Decke im Schlafzimmer wurde bereits durch moderne KVH Konstruktion ersetzt
- Konstruktion der Innenwände liegt größtenteils offen



Bruchstein Mauerwerk


lksandstein Mauerwerk

Ziegel Mauerwerk

- Erdgeschoss mit kleiner Wohneinheit und Stall
- Aussenwände aus Bruchsteinmauerwerk an Ost- und Nordseite
- Fachwerk an West- und Nordseite wurde durch Kalksandstein Mauerwerk ersetzt
- An der Südseite findet sich eine Kombination aus Ziegelmauerwerk und Fachwerk



Bestand





Konzept


- Umbau und Sanierung mit zwei Wohneinheiten für ein Mehrgenerationen Wohnkonzept
- Ober- und Dachgeschoss als Wohnung für Familien mit zwei bis drei Kindern
- Erdgeschoss als Seniorenwohnung für zwei Personen
- Zwei überdachte PKW Stellplätze
- Energetische Sanierung unter Verwendung nachhaltiger Baustoffe
- Erhaltung historischer Bauteile und ihrer Anmutung
- heller und großzügiger Wohnraum in naturnaher Umgebung

Konzept





- Erschließung über Nordseite
- Seniorenwohnung mit 98m² Wohnfläche
- Großzügige Terrasse mit Tal-blick
- Technikraum für Pelletheizung und Druckerhöhungsanlage
- Carport mit zwei Stellplätzen




- Familienwohnung mit 158m² Wohnfläche auf zwei Etagen
- Großzügiger Eingangsbereich mit Luftraum erschließt das Dachgeschoss
- Privater Wohnbereich über Flur zugänglich
- Raumprogramm mit zwei Kinderzimmern, Bad, Schlafzimmer mit angeschlossenem Arbeitszimmer und Abstellraum
- Weitläufige Nutzung der Bestandswände im Innenraum






- Dachgeschoss als Wohn- und Kochbereich
- Der Neue Baukörper legt sich in einer Ost-West Achse durch den Bestand und bildet Teil des Wohnbereichs, sowie die Loggia
- Erschließung über den Eingangsbereich des Obergeschosses
- Luftraum und Dachfenster belichten die darunterliegende Etage zusätzlich







Ansicht Ost



Ansicht West

10








U Wert 2,93 W/m²K Bruchsteinmauerwerk



U Wert 0,36 W/m²K Bruchsteinverblender OSB/3 Platte

Bruchsteinverblender Zementputz
OSB/3 Platte KS-Mauerwerk
Holzfaserdämmplatte Kalkzementputz
Ausgleichsputz
Bruchsteinmauerwerk





U Wert 0,18 W/m²K

Holz-Sichtschalung Installationsebene OSB/3 Platte Holzständerwerk/Holzfaserdämmung Holzfaserdämmplatte Unterspannbahn Lattung Rauhspundschalung Schieferverkleidung

Fachwerk

U Wert 2,55
W/m²K
Zementputz
Fachwerk (gefache als
Staken/Lehm Konstruktion
Kalkzementputz




U Wert 0,35 W/m²K

Oberputz
Unterputz mit Wandflächenheizung
Holzfaserdämmplatte
Ausgleichsputz
Fachwerk (Gefache bei Schäden oder unfachgemäßer Füllung (KS Mauerwerk) als Lehmziegel Kalkzementputz U Wert 0,56 W/m²K latten 2 lagig

U Wert 2.56

W/m²K

GK/B Platten 2 lagig Metallständerwerk Holzfaserdämmung GK/B Platten 2 lagig




Metallständerwände

U Wert 0,18 W/m²K GK/B Platten 2 lagig Metallständerwerk Holzfaserdämmung

GK/B Platten 2 lagig

Ziegel


U Wert 2,19 W/m²K Zementputz Ziegelmauerwerk Kalkzementputz




U Wert 0,36 W/m³K Oberputz Unterputz mit Wandflächenheizung Holzfaserdämmplatte Ausgleichsputz Ziegelmauerwerk Kalkzementputz



Wandaufbau 12



Kellerdecke



Massivholzdielen

Massivholzdielen

Holzfaserdämmplatte

Zementestrich

Balkenlage Holzfaserdämmung

OSB/3 Platte

GK/B Platte

Balkenlage

Schüttung OSB/3 Platte

Dielung

Balkenlage

Schüttung

Spanplatte

GK/B Platte



Dachaufbau Neu

